



Travail collaboratif R437: CU GPS&O/CRAMIF/Prestataires de collecte

Jeudi 26 Janvier 2023

SOMMAIRE






1. Présentation de l'organisation de la collecte au sein de la CU GPS&O
2. Plan d'actions de traitement des points noirs de collecte
3. Illustration de résolution d'un point noir de collecte
4. Intégration de la R437 dans l'instruction des permis de construire

1. Présentation de l'organisation de la collecte au sein de la CU GPS&O







Légende

-  Secteur 1 : Céline MANCEAU - 06.29.38.65.94 - celine.manceau@gpseo.fr
-  Secteur 2 : Tatiana MICHEL - 07.85.09.84.13 - tatiana.michel@gpseo.fr
-  Secteur 3 : Aurélien PERIAULT - 06.49.60.66.90 - aurelien.periault@gpseo.fr

2. Plan d'actions de traitement des points noirs de collecte



Nom	Commune	Nom de la voie	Type de point noir	Photos	Type de voie	Action mise en place	Etat de l'action
AND18	Andrézy	Rue du Vexin	<p>Marche arrière</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone de retournement occupée par des voitures, chaîne disparue - Place de parking rajouté à la main 		Privée	<p>Courrier envoyé => Action GPSEO</p> <p>Projet de clôturer le parking avec barrière => Action bailleur</p>	En cours
AND15	Andrézy	Allée Emile Zola	<p>Marche arrière</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parking au bout de la rue pas assez large pour permettre la circulation du camion 		Privée	<p>Courrier envoyé sans retour, contact téléphonique prochainement => Action GPSEO</p> <p>Si aucune solution, arrêt de la collecte jugée dangereuse</p>	En cours
AND14	Andrézy	Rue des Beauvettes	<p>Marche arrière</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas de zone de retournement au bout de la rue 		Publique	<p>Bac de la maison en haut non collecté par Nicollin</p> <p>Changement de cotation : Priorité 2 – route non dégradée et très peu de passage dans la rue</p> <p>Permis en construire en cours pour 52 nouveaux logements.</p> <p>Des recommandations ont été envoyées par GPSEO : zone de retournement demandée convenant aux caractéristiques d'un 26T avec barrière amovible. Voir pendant la phase de travaux pour un point de regroupement. Le département a refusé un accès direct à la départementale.</p>	En cours
CSS28	Carrières-sous-Poissy	Résidence des Fleurs	<p>Collecte de vrac non conformes</p> <p>Quantité très importante d'encombrants à collecte au niveau de 3 logettes de la résidence. Quartier en pleine rénovation</p>		Privée	<p>Ne plus collecter l'intérieur des logettes => Action Nicollin</p> <p>Valdelia récupère les ameublements : 2 bennes à chaque début de mois</p> <p>Groupe de travail demandé par la CRAMIF avec les bailleurs, Nicollin et GPSEO => Action CRAMIF</p> <p>Passage 4x/semaine mais dans le contrat 2x/semaine</p>	En cours

3. Illustration de résolution d'un point noir de collecte

- ▶ Suppression d'une marche-arrière sur la portion de la rue de Triel à Chanteloup-les-Vignes

- ▶ AVANT



=> BLOCS BETON OBSTRUANT LE PASSAGE DE LA BENNE DE COLLECTE

- ▶ APRES



=> INSTALLATION DE POTELETS AMOVIBLES PERMETTANT LE PASSAGE DE LA BENNE DE COLLECTE

4. Intégration de la R437 dans l'instruction des permis de construire

Éléments R437 intégrés suite à la demande du service « Déchets » :

1/ Zone de retournement (11,50m de rayon de giration),

2/ Voie avec une largeur effective de 3,50m minimale,

3/ Installation d'un contrôle d'accès de type borne escamotable pour les véhicules de collecte et de secours.

